

## Servizio di Ricerca Sistemática delle Dispersioni Gas

Piano di ispezione mensile

NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 **NON SONO STATE EFFETTUATE ISPEZIONI DI RETI INTERRATE**

Comune:	N.D.
Impianto:	Borgofranco-Carbonara
Codice impianto ( ARERA ):	38077

<i>Comune</i>					<i>Parte Impianto Ispezionata</i>		
<i>Via</i>	<i>Funzione</i>	<i>AP</i>	<i>MP</i>	<i>BP</i>			
N.D.	<i>Rete di Distribuzione</i>	N.D.	N.D.	N.D.			