

Servizio di Ricerca Sistemática delle Dispersioni Gas

Piano di ispezione mensile

NEL MESE DI DICEMBRE 2023 **NON SONO STATE EFFETTUATE ISPEZIONI DI RETI INTERRATE**

Comune:	N.D.
Impianto:	Crev.-S.Agata-Non.-Rav.
Codice impianto (ARERA):	113652

<i>Comune</i>					<i>Parte Impianto Ispezionata</i>		
<i>Via</i>	<i>Funzione</i>	<i>AP</i>	<i>MP</i>	<i>BP</i>			
<i>N.D.</i>	<i>Rete di Distribuzione</i>	<i>N.D.</i>	<i>N.D.</i>	<i>N.D.</i>			